

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยใน
สถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง

การรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ของวิทยาลัย.....เทคนิคอ่างทอง.....

กิจกรรม (✓) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า () ตรวจสอบสภาพรถรับ – ส่งนักเรียน

๑. ลงพื้นที่ ณ สถานศึกษา.....โรงเรียนโยธินบูรณะ.....อำเภอ.....เมือง...สังกัด.....สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

วันที่.....๒๒....เดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวน		ผลการดำเนินงาน
	ผู้ร่วมกิจกรรม		
	นศ.	ครู	
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	๖	๒	๑) ชุดโคมหลอด LED ซ้ำชุด จำนวน 5 ชุด
ระบบแสงสว่าง			๒) สวิตซ์ไฟ ซ้ำชุด จำนวน 1 ชุด
เต้ารับ พัดลม			๓) สวิตซ์ พัดลม จำนวน ๑ ชุด
และตู้ Consumer			

การรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ของวิทยาลัย.....เทคนิคอ่างทอง.....

กิจกรรม (✓) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า () ตรวจสอบสภาพรถรับ – ส่งนักเรียน

๑. ลงพื้นที่ ณ สถานศึกษา.....โรงเรียนสนามชัย.....อำเภอ.....เมือง...สังกัด.....ศรจ.อ่างทอง

วันที่.....๒๙....เดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวน		ผลการดำเนินงาน
	ผู้ร่วมกิจกรรม		
	นศ.	ครู	
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	๖	๒	๑) ชุดโคมหลอด LED ชำรุด จำนวน 10 ชุด
ระบบแสงสว่าง			๒) ชุดเต้ารับชำรุด 1 ชุด
เต้ารับ พัดลม			
และตู้ Consumer			

การรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ของวิทยาลัย.....เทคนิคอ่างทอง.....

กิจกรรม (✓) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า () ตรวจสอบสภาพรถรับ – ส่งนักเรียน

๑. ลงพื้นที่ ณ สถานศึกษา.....ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง.....อำเภอ.....เมือง...จังหวัดอ่างทอง

วันที่.....๖.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม		ผลการดำเนินงาน
	นศ.	ครู	
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	๖	๒	๑) ชุดโคมหลอด LED ชำรุด จำนวน 8 ชุด
ระบบแสงสว่าง			๒) ชุดเต้ารับชำรุด 1 ตัว
เต้ารับ พัดลม			
และตู้ Consumer			

ทักษะที่นักศึกษา ได้รับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา

- ทักษะการตรวจสอบระบบไฟฟ้า การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า การวัดค่ากระแสไฟฟ้า และตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสถานศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้

- ระบบไฟฟ้าภายในสถานศึกษา มีความปลอดภัย

ความประทับใจในการดำเนินงานในครั้งนี้

- ได้นำความรู้ ความสามารถ ทางด้านไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในการเช็คระบบไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

การรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง

ของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

กิจกรรม (✓) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า () ตรวจสอบสภาพรถรับ – ส่งนักเรียน

๑. ลงพื้นที่ ณ สถานศึกษา.....โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม.....อำเภอ.วิเศษชัยชาญ...สังกัด.....สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

วันที่.....๒๒....เดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวน		ผลการดำเนินงาน
	ผู้ร่วมกิจกรรม		
	นศ.	ครู	
สำรวจไฟฟ้าภายในโรงเรียน	๑๐	๓	- อุปกรณ์ไฟฟ้าบางจุดชำรุด เนื่องจากการใช้งาน และเสื่อมสภาพตามอายุ

การรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

กิจกรรม (✓) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า () ตรวจสอบสภาพรถรับ – ส่งนักเรียน

๑. ลงพื้นที่ ณ สถานศึกษา.....โรงเรียนอนุบาลพุลสุข.....อำเภอ.วิเศษชัยชาญ...สังกัด....ศธจ.อ่างทอง

วันที่.....๓๑....เดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวน		ผลการดำเนินงาน
	ผู้ร่วมกิจกรรม		
	นศ.	ครู	
สำรวจไฟฟ้าภายในโรงเรียน	๑๐	๓	- ไม่พบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด

ทักษะที่นักศึกษา ได้รับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา

- ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
- ได้พบปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องการทำการแก้ไข

ประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้

- ได้ทักษะในการปฏิบัติงาน

ความประทับใจในการดำเนินงานในครั้งนี้

- การตอบรับและให้ความร่วมมือจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนเป็นอย่างดี
- การทำงานเป็นทีม